

Eckelmann

Versionshinweise

Systemzentrale CI 5x00

Firmware V7.12.0



Eckelmann

Eckelmann AG **Geschäftsbereich Kälte- und Gebäudeleittechnik**

Berliner Straße 161
65205 Wiesbaden
Deutschland

Tel.: +49 611 7103-700
Fax: +49 611 7103-133

elds-support@eckelmann.de
www.eckelmann.de

Vorstand:
Vorsitzender Dipl.-Wirtsch.-Ing. Philipp Eckelmann,
Dipl.-Ing. (FH), Dipl.-Wi.-Ing. (FH) Volker Kugel,
Dr.-Ing. Marco Münchhof

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Hubertus G. Krossa

Sitz der Gesellschaft: Wiesbaden, Amtsgericht Wiesbaden, Deutschland, HRB 12636

Informieren Sie sich vor der Installation und Anwendung über die Aktualität dieses Dokuments. Bei Erscheinen einer neueren Version der Dokumentation verlieren alle älteren Dokumente ihre Gültigkeit.

Irrtum und technische Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Die Betriebsanleitung sowie Informationen wie z.B. Datenblätter, weiterführende Dokumentationen und FAQ's stehen für Sie online im E°EDP (Eckelmann ° Elektronische Dokumentations-Plattform) unter **www.eckelmann.de/elds** zur Verfügung.



Über den QR-Code
gelangen Sie direkt
zu allen relevanten
Dokumenten.

Sämtliche Rechte zu jedweder Nutzung, Verwertung, Weiterentwicklung, Weitergabe und Kopiererstellung bleiben der Firma Eckelmann Aktiengesellschaft vorbehalten.

Insbesondere haben weder die Vertragspartner von Firma Eckelmann AG noch sonstige Nutzer das Recht, die DV-Programme/Programmteile bzw. abgeänderte oder bearbeitete Fassungen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung zu verbreiten oder zu vertreiben. Produkt/Warennamen oder Bezeichnungen sind teilweise für den jeweiligen Hersteller geschützt (eingetragene Warenzeichen usw.); in jedem Fall wird für deren freie Verfügbarkeit/Verwendungserlaubnis keinerlei Gewähr übernommen. Die Beschreibungs-informationen erfolgen unabhängig von einem etwaig bestehenden Patentschutz oder sonstiger Schutzrechte Dritter.

Versionshinweise

Systemzentrale CI 5x00



Ein Firmware-Update ist **nur** durch geschultes Personal oder werkseitig vom Hersteller durchzuführen!

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der neuen Funktionen in der aktuellen Firmware.

Neuerungen gegenüber Vorversionen

Version 7.12.0

- Integration Modbusregler Dixell XR75CH.
- Erhöhung der Systemstabilität.

Version 7.10.0

- Erhöhung der Systemstabilität.
- Erweiterung der Modbus RTU Schnittstelle (COM4) für den UA 401E.

Version 7.9.0

- Erhöhung der Systemstabilität.
- Integration Modbusregler Dixell XR44CH.

Version 7.8.0

- Erhöhung der Systemstabilität.
- Integration Modbusregler Dixell XR70CX / XR70CH / XR77CX.

Version V7.7.1

- Erhöhung der Systemstabilität.

Version V7.7.0

- Melde- und Sondereingänge sind im Virtus Control Desk konfigurierbar.
- Erhöhung der Systemstabilität.

Version V7.6.1



Ab dieser Version werden die Alarmierungswege über ein Analog-Modem (LDSWin, FAX, SMS) **nicht mehr unterstützt!**
Die Alarmierungswege über GSM-Modems werden weiterhin unterstützt.

- Erste Version.
- Schnittstelle für die Virtus Caelum Apps und Services.
- Remote-Update Funktion.